


Technische Daten

Modell	PN-ZH10
Abmessungen	Siehe Abbildung unten.
Gewicht	Ca. 98 kg (Gewicht beinhaltet Montagewinkel und Schrauben)

Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern zu können. Die angegebenen Leistungswerte stellen die Nennwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen bei einzelnen Geräten sind möglich.



SHARP
SHARP CORPORATION

SHARP[®]

Bedienungsanleitung Schutzglas

Geeignet für die Modelle (ab Juli 2008) | LCD FARBMONITOR LB-1085

PN-ZH10

● Vielen Dank für den Kauf eines Produkts von SHARP.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie insbesondere das Kapitel "Für eine sichere und sachgemäße Verwendung". Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung nach dem Durchlesen an einem Ort auf, der jederzeit zugänglich ist.

TIPPS

- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Sharp Corporation über die gesetzlich anerkannte Leistungshaftung hinaus keine Haftung für Fehler übernimmt, die sich aus der Verwendung durch den Kunden oder einen Dritten ergeben, und auch nicht für sonstige Funktionsstörungen oder Schäden, die während der Verwendung am Gerät entstehen.
- Dieses Produkt einschließlich Zubehör kann ohne vorherige Benachrichtigung verbessert und erweitert werden.

Für eine sichere und sachgemäße Verwendung

In der vorliegenden Bedienungsanleitung und auf dem Produkt werden verschiedene Symbole und Warnhinweise verwendet, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Missachtung dieser Symbole und Warnhinweise und eine unsachgemäße Verwendung des Produkts können zu unten beschriebenen Folgen führen.

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen zu Warnsymbolen und -hinweisen aufmerksam durch, bevor Sie die Anleitung weiterlesen, und stellen Sie sicher, dass alle Anweisungen genauestens befolgt werden.

⚠ Achtung: Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod führen.

- **Die Montage darf nur von ausgebildetem Servicepersonal vorgenommen werden.**
Bei falscher Montage kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.
- **Verwenden Sie das Zubehör nur für die angegebenen Modelle. Führen Sie keine Änderungen am LCD-Farbenmonitor oder am Zubehör aus.**
Andernfalls kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.

⚠ Vorsicht: Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zu Sachbeschädigung führen.

- **Ziehen Sie alle Schrauben und Bolzen vollständig und sicher fest.**
Bei mangelhafter Befestigung kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.
- **Vermeiden Sie starke Schläge oder Schwingungen.**
Andernfalls könnte der LCD-Farbenmonitor herunterfallen und beschädigt werden, was zu Verletzungen führen kann.

Mitgeliefertes Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass das folgende Zubehör mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

- | | |
|---|---|
| □ Schutzglas x 1 | □ M5 Schraube (lang) x 4 |
| □ Distanzplatte x 2 | □ M5 Schraube (kurz) x 4 |
| □ Verbindungsblech für Ösenschraube (oben) x 2 | □ M16 Bolzen x 2 |
| □ Verbindungsblech für Ösenschraube (unten) x 2 | □ Bedienungsanleitung (vorliegende Anleitung) |

Sicherheitshinweise zum Gebrauch


- Installation, Abbau oder Transport des LCD-Farbmonitors muss von ausgebildetem Servicepersonal durchgeführt werden. Der LCD-Farbmonitor ist groß und schwer. Die Montage erfordert spezielle Kenntnisse und Qualifikationen.
- Der Käufer sollte nicht versuchen, den LCD-Farbmonitor selbst zu montieren, abzubauen oder zu transportieren.
- SHARP übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle oder Schäden, die aufgrund falscher Montage oder unsachgemäßer Behandlung entstanden sind.
- Bewahren Sie alle entfernten Schrauben, Ösenschrauben und Schraubdeckel an einem sicheren Ort auf.
- Bei Verwendung des Schutzglases beträgt die Umgebungstemperatur für den LCD-Farbmonitor 0 bis 35°C.

Montageanleitung

Vorsicht


- Das Schutzglas ist groß und schwer. Es muss mit einer Hebevorrichtung bewegt werden (Flaschenzug, etc.).
- Für die Montage werden mindestens drei Personen benötigt.
- Montieren Sie den LCD-Farbmonitor auf den dafür vorgesehenen Ständer oder die Wandhalterung, bevor Sie das Schutzglas montieren.

- 1** Entfernen Sie die 6 Schrauben im LCD-Farbmonitor (4 oben, 1 auf jeder Seite).




- 2** Befestigen Sie eine Distanzplatte auf jeder Seite des LCD-Farbmonitors.

- Legen Sie jede Distanzplatte an der Vertiefung an, aus denen Sie die Schraube entfernt haben, und befestigen Sie die Distanzplatte mit der in Schritt 1 entfernten Schraube.




- 3** Befestigen Sie das Verbindungsblech der Ösenschraube (oben) oben am LCD-Farbmonitor.


- 1) Entfernen Sie die Ösenschraube.




- 2) Befestigen Sie das Verbindungsblech der Ösenschraube (oben) mit der in Schritt 1) verwendeten Ösenschraube.



- 4** Setzen Sie die Haken der Hebevorrichtung in die Ösenschrauben des Schutzglases ein und heben Sie das Schutzglas leicht an.




- 5** Entfernen Sie den Transportschutzrahmen.




- 6** Montieren Sie das Schutzglas an den LCD-Farbmonitor.

- Stellen Sie sicher, dass alle vier Ecken übereinstimmen.




- 7** Sichern Sie das Schutzglas.

- 1) Befestigen Sie das Schutzglas mit den mitgelieferten M5 Schrauben (4 M5 Schrauben (lang), 2 M5 Schrauben (kurz) auf jeder Seite).




- 2) Entfernen Sie die 2 M16 Schraubdeckel auf der Unterseite.



- 3) Legen Sie das Verbindungsblech der Ösenschraube (unten) an und befestigen Sie es mit den 2 mitgelieferten M16 Bolzen.

- Sichern Sie das Verbindungsblech der Ösenschraube, indem Sie die Laschen in die Schlüsse im Schutzglas stecken.



- 8** Vergewissern Sie sich, dass der LCD-Farbmonitor sicher montiert ist, und entfernen Sie anschließend die Haken der Hebevorrichtung.